


15149007



STUDIO TECNICO

Geom UGO CELOTTI

INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO E
PROVE SUI TERRENI DI FONDAZIONE

VIA MINCIO 22 = TEL. 5393977 - 5392262

20139 MILANO


IMPRESA COSTRUZIONI EDILI SCHIAVI LUIGI S.p.A. - Via Vaghi, 17 -
BELLUSCO (Milano)

Prove penetrometriche dinamiche eseguite nel terreno di fondazione
dello Stadio Brianteo di prossima costruzione nel Comune di Monza
(Milano) - viale dell'Industria angolo via Sicilia.

DISEGNO N. 1761/1


DATA: 29.11.1982

PLANIMETRIA
Scala 1: 2000




N.B. - La quota zero indicata sui diagrammi corrisponde a quota +1,00 dallo 0,00 di cantiere.

Penetrometro dinamico con asta isolata dal terreno circostante = punta 60° Ø 51 mm - Mazza 73 Kg - Volata 75 cm
 Tubazione di rivestimento Ø 48 mm - N = numero dei colpi per 30 centimetri di affondamento - m = metri di profondità




Penetrometro dinamico con asta isolata dal terreno circostante = punta 60° Ø 51 mm - Mazza 73 Kg - Volata 75 cm

Tubazione di rivestimento Ø 48 mm - N = numero dei colpi per 30 centimetri di affondamento - m = metri di profondità





Penetrometro dinamico con asta isolata dal terreno circostante = punta 60° Ø 51 mm - Mazza 73 Kg - Volata 75 cm
Tubazione di rivestimento Ø 48 mm - N = numero dei colpi per 30 centimetri di affondamento - m = metri di profondità



Penetrometro dinamico con asta isolata dal terreno circostante = punta 60° Ø 51 mm - Mazza 73 Kg - Volata 75 cm

Tubazione di rivestimento Ø 48 mm - N = numero dei colpi per 30 centimetri di affondamento - m = metri di profondità





STUDIO TECNICO

Geom UGO CELOTTI

INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO E
PROVE SUI TERRENI DI FONDAZIONE

VIA MINCIO 22 - TEL. 5393977 - 5392262

20139 MILANO

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI SCHIAVI LUIGI S.p.A. - Via Vaghi, 17
BELLUSCO (Milano)

Indagini geotecniche in sito eseguite nel terreno di fondazione
dello Stadio Brianteo di prossima costruzione nel comune di Monza
(Milano) - viale dell'Industria angolo via Sicilia.

DISEGNO N. 1761/1


DATA: 29.11.1982 - 4.5.1983

○ Prove penetrometriche

PLANIMETRIA

Scala 1: 2000

● Sondaggi geognostici



N.B. - La quota zero indicata sui diagrammi corrisponde a quota +1,00 dallo 0,00 di cantiere.

SB5d540087863

1

PERFORAZIONE

rotazione Ø 148

LOCALITÀ

Monza

PROFONDITÀ IN METRI	Lito-logia	QUOTA	VANE TEST Kg/cm ²	SPT n. colpi x 15 cm	VANE BOYER Max Kg/cm ²	Raz. 20/25
0	Inizio sondaggio					
0	Terreno vegetale					
0	Ghiaia, ghiaietto e ciottoli (Ø max cm 13) con sabbia limosa argillosa più o meno ab- bondante: colore marrone-grigio		21	33	36	
4			45	50		
6	Idem		15	10	15	
8	Idem		20	30	39	
10	Idem come sopra con legante limoso argilloso più abbondante		17	29	29	
12			45	50		
14	Ghiaia, ghiaietto, sabbia abbondante e ciot- toli (Ø max cm 12) con poco limo marrone-gri- giastro		27	36	50	
16			46	50		
18			44	50		
20	Idem		>50			
22			>50			
24	Idem		>50			
26			>50			
28	Idem		>50			
30			>50			
32			>50			
34			>50			
36			>50			
38			>50			
40			>50			
42			>50			
44			>50			
46			>50			
48			>50			
50			>50			
52			>50			
54			>50			
56			>50			
58			>50			
60			>50			
62			>50			
64			>50			
66			>50			
68			>50			
70			>50			
72			>50			
74			>50			
76			>50			
78			>50			
80			>50			
82			>50			
84			>50			
86			>50			
88			>50			
90			>50			
92			>50			
94			>50			
96			>50			
98			>50			
100			>50			

Profondità m	Camp.	Cont. %	H ₂ O	Litologia	QUOTA	VANE TEST kg/cm ²	SPT		VANE BORER Max kg/cm ² (Pen.)	Rinnato
							n. colpi x 10 cm.			
0				Inizio sondaggio						
1				Terreno vegetale marrone sabbioso limoso con ghiaia						
2				Sabbia limosa con ghiaia e ciottoli (Ø max cm 6)			22	30	27	
3				Sabbia più o meno limosa con ghiaia e rari ciottoli di varie dimensioni: colore grigiastro			40	50		
4				Sabbia molto limosa con ghiaia e ciottoli di varie dimensioni, colore marrone-grigiastro: diminuzione de ciottoli e della ghiaia verso il basso (l'attrezzatura S.P.T., con un solo colpo, è affondata di m 1,60)			<1			
5				Ghiaia, ghiaietto e sabbia a volte molto abbondante in matrice limosa più o meno abbondante con rari ciottoli: colore grigiastro			26	26	39	
6							37	50		
7				Idem			43	50		
8							>50			
9				Idem			39	50		
10							>50			
11				Idem			>50			
12							>50			
13				Idem			>50			
14							>50			
15				Idem			>50			
16							>50			
17				Idem			>50			
18							>50			
19				Idem			>50			
20							>50			
21				Idem			>50			
22							>50			
23							>50			
24							>50			
25							>50			

SB5C539897732

SB5C539897732